

質 疑 応 答 書

案件名称: 天井埋込型換気扇交換修繕

| No | 質 疑 | 図面番号 | 回 答 | 図面番号 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1 | <p>地下一階湯沸かし室に現在設置されている換気扇の型式はFY-32BS5でした。仕様書で指定されているFY-24SK7よりも大きく性能差のある機器であり、寸法上の問題(開口部の大幅な露出など)がありますが、FY-24SK7の同等品でよろしいのでしょうか。</p> | | <p>仕様書添付の「平面図(施工場所図示)」に誤りがございました。平面図のうち地下1階平面図において「便所」の換気扇をFY-27SK7、「湯沸室」の換気扇をFY-24SK7としておりますが、正しくは「便所」の換気扇がFY-24SK7、「湯沸室」の換気扇がFY-27SK7となります。そのため「湯沸室」の換気扇はFY-27SK7の同等品のみ認めます。</p> | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

※ この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。質問の内容によっては回答に設計変更を含む場合もことから、業者は質問の有無にかかわらず全文を読まれない。

